



MD-5202, or. Drochia, bd Independenței, nr. 15-a
tel. (252) 2-25-99; 2-25-06; fax: (252) 2-23-09

МД-5202, г. Дрокия, бв Индепенденцей, №15-а
тел.: (252) 2-25-99; 2-25-06; факс: (252) 2-23-09

DECIZIE Nr. 1/22
din __.02.2026

Cu privire la permisiunea vânzării unui mijloc de transport Întreprinderii Municipale „Apă Canal” din Drochia

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; art. 14 alin. (2) lit. b) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; Consiliul orășenesc Drochia **DECIDE:**

1. Se permite Întreprinderii Municipale „Apă Canal” din Drochia vânzarea mijlocului de transport - model Dacia Logan, număr de identificare Vin UU1KSD0F539142215, număr de înmatriculare TXC 306.

2. A trece la rebut și a exclude de la evidența contabilă a Întreprinderii Municipale „ Apă Canal ” din Drochia mijlocului de transport - model Dacia Logan indicat în p. 1.

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale și se publică pe site-ul primăriei orașului Drochia.

Președintele ședinței

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului

Pavel RUSU



Raportul de evaluare nr. 03250753BL din 11.12.2025

6. Descrierea obiectului evaluării

Descrierea mijlocului de transport (MT) s-a efectuat în baza analizei documentelor, prezentate de beneficiar și în urma examinării acestuia, ce a avut loc în or. Drochia, str. Independenței nr. 5.

Parametrii calitativi și cantitativi ai MT

Parametrii descriși	Obiectul evaluării
Informații generale	
Categoria vehiculului	M1
Tipul caroseriei	AC
Marca	Dacia
Modelul	Logan
Numărul de identificare VIN	UU1KSD0F539142215
Numărul de înmatriculare	TXC 306
Culoarea	gri închis
Parametrii fizici	
Anul fabricării	2008
Parcursul, km	551 484
Numărul de locuri pe banchete	5
Parametrii tehnici	
Tipul motorului	benzină-GPL
Capacitatea cilindrică, cm ³	1598
Tipul transmisiei	manuală
Formula roților	4x2
Starea fizică generală	suficient-apt – fost în exploatare, poate fi utilizat după efectuarea lucrărilor de reparație curentă, vopsirea caroseriei
Deteriorări accidentare	prag stînga
Geamuri, faruri, felinare	felinarul din dreapta – deteriorat; farurile au stratul exterior opac
Deteriorări ale stratului protector de vopsea	uși spate, panou spate dreapta, praguri
Deteriorări prin coroziune	arcuri, prag stînga cu străpungeri
Habitaclu	nesatisfăcător, tapițeriile, panoul de comandă – uzate
Altă informație relevantă	nu se folosește după destinație, necesită inspecția tehnică; motorul prezintă perturbări la pornire, cu turații neregulate, emisia de fum alb la evacuare denotă probleme a sistemelor de ungere, răcire.



MT a fost examinat cu participarea reprezentanților beneficiarului evaluării – ÎM APA-CANAL din Drochia.